

بررسی نظری و عملی سازوکارهای حذف ذرات و تعیین کیفیت صافی‌های الیافی باکارایی بالا در صنایع هسته‌ای

اصغر صدیق‌زاده^۱، سید محمد حسینی^۲، محمدرضا اسدی^۳
آزمایشگاه جاپرین حیان، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

در این کار پژوهشی به مطالعه نظری و عملی سازوکارهای مؤثر در حذف ذرات پرتوza و دامنه کارایی صافی‌های مصرفی HEPA^(۱) و ULPA^(۲) در صنایع هسته‌ای، به منظور بالا بردن ضریب اینمی آنها پرداخته شده است.

در بخش نظری تغییرات سازوکارهای انتشار، برخورد مستقیم و لختی (ایرسی) بر حسب قطر ذره و الیاف، سرعت جریان ذرات و تخلخل بستر صافی بررسی شده است. در بخش عملی پس از طراحی و ساخت سیستم آزمون صافی‌های باکارایی بالا به روش DOP^(۳)، دامنه کارایی این صافی‌ها، در رابطه با قطر ذرات، سرعت جریان آنها و سطح مؤثر صافی مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات افت فشار، بر حسب سرعت جریان، نیز از جمله پارامترهای اندازه گیری شده در این تحقیق است. نتایج این بررسیها نشان می‌دهد که:

- بیشینه نفوذ پذیری این صافی‌ها در گستره ۰/۱۲ تا ۰/۵ میکرون اتفاق می‌افتد.
- دامنه کارایی صافی‌های ULPA به مرتب بیشتر از صافی‌های HEPA است.
- کارایی کلی صافی، با افزایش سرعت جریان، قطر الیاف و تخلخل بستر، در گستره ذرات مورد بررسی کاهش می‌یابد.
- در دبی ثابت، با افزایش سطح مؤثر صافی، کارایی کلی صافی افزایش و افت فشار کاهش می‌یابد.
- افت فشار با سرعت جریان رابطه مستقیم دارد.

۱- مقدمه

غلظت عددی (p/m^3) و تعیین توزیع اندازه ذرات پرتوza بسیار مشکل است. با وجود این ابعاد این ذرات را می‌توان در گستره ۰/۱ تا ۱ میکرون در نظر گرفت [۲]. این ذرات سریعاً بر روی سطوحی که به آنها تزدیک هستند می‌نشینند. ذرات پرتوza پس از برخورد با ذرات موجود در اتمسفر بر روی آنها نشسته و ثبت می‌شوند و ذرات اتروسلی بوجود می‌آورند که محور آلودگی را تشکیل می‌دهند. این ذرات از راه تنفس وارد بدن شده و ضایعاتی در آن ایجاد می‌کنند. مایعات - مواد پرتوزا در حالت مایع قابلیت بالایی در ایجاد آلودگی سطحی دارند. همچنین اگر در اثر گرم شدن، به صورت بخار منتشر شوند، و یا در معرض جریان هوا قرار گیرند، آلودگی اتمسفری ایجاد می‌کنند.

مواد جامد - مواد پرتوزا جامد بطور مستقیم اتروسل تولید

خطرهای آلودگی ناشی از تأسیسات هسته‌ای برای انسان، در مواردی که بتوان آنها را مهار کرد ناچیز و به مرتب کمتر از خطرات ناشی از سایر تأسیسات مشابه، مانند نیروگاههای حرارتی است [۱]. در تأسیسات هسته‌ای، آلودگی ناشی از مواد پرتوزا ممکن است دارای دو منشأ باشد.

الف - منشأ عملیاتی: امکان آلودگی در تمام تأسیسات هسته‌ای وجود دارد. تأسیسات هسته‌ای به محلی اطلاق می‌شود که در آن مواد پرتوزا تولید و پالایش شده، مورد استفاده قرار می‌گیرند یا ازبار می‌شوند.

ب - منشأ حادثه‌ای: در این مورد بروز آلودگی غیرقابل پیش‌بینی و کنترل است.

میزان آلودگی به حالت فیزیکی مواد مورد آزمایش بستگی دارد و موارد زیر را شامل می‌شود:

ذرات اتروسل - اندازه گیری دقیق غلظت جرمی ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).

۱- High Efficiency Particulate Air filter

۲- Ultra Low Penetration Air filter

۳-Di Octyl Phthalate



- جریان ذرات در جهت عمود بر لیف است
سازوکارهای عمدۀ ریاضی ذرات در صافی‌های الیافی عبارتند
از: انتشار، برخورد مستقیم و اینرسی، الکتروستاتیک، گرانش و
غربالی. در مورد ذرات DOP در گستره بررسی، سازوکارهای
الکتروستاتیکی، گرانشی و غربالی و اثر محسوسی تدارند.
کارایی یک صافی الیافی از رابطه زیر حساب می‌شود [۵]:

$$E = 1 - \exp \left[-4h(2-\epsilon)\eta_i / (\pi \epsilon d_f) \right] \quad (1)$$

که در آن h ضخامت بستر صافی، ϵ میزان تخلخل بستر، η_i احتمال
ریاضی کل یک تار الیافی و d_f قطر یک لیف بستر است. با
چشم پوشی از تأثیر متقابل سازوکارهای مختلف بر یکدیگر، احتمال
ریاضی کل یک لیف از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\eta_i = \eta_D + \eta_i + \eta_1 \quad (2)$$

در این رابطه η_D و η_i به ترتیب احتمال ریاضی ذره به وسیله
سازوکارهای انتشار، برخورد مستقیم و اینرسی می‌باشد. سازوکار
انتشار، عامل اصلی در ریاضی ذرات کوچکتر از $1\text{ }\mu\text{m}$ میکروون است.
حرکت این ذرات در هوا، تحت تأثیر برخورد مولکولهای هوابا آنها
قرار می‌گیرد؛ در نتیجه این ذرات هنگام عبور از صافی، بطور
تصادفی با لیف برخورد کرده و در اثر نیروی واندروالس به آن
می‌چسبند و از جریان هوا حذف می‌شوند [۶]. این سازوکار بستگی
به قطر، سرعت ذرات و دمای هوا دارد. با افزایش دمای هوا و کاهش
قطر ذره، شدت تأثیر این سازوکار افزایش می‌یابد. لیو (۵) و
همکاران، کارایی یک لیف منفرد، ناشی از سازوکار انتشار را به
صورت زیر بیان کردند [۷، ۸]:

$$\eta_D = 1.6 \left[\frac{\alpha}{Ku} \right]^{1/3} Pe^{-2/3} Cd \quad (3)$$

در این رابطه اعداد بدون بعد، Pe ، Cd و Ku به ترتیب
عبارتند از: فاکتور هیدرودینامیکی کوبار، عدد پکلت، ضریب
فسردگی بستر صافی و ضریب تصحیح سازوکار انتشار Ku معرف
انحراف مسیر جریان گاز در اطراف یک لیف است که از فسردگی
الیاف ناشی می‌شود. این فاکتور تنها به تخلخل صافی بستگی

نمی‌کند و خطر ایجاد آلودگی قابل توجهی ندارند؛ اما اگر در
عرض فرایندهایی مانند آسیاب کردن، و سایر عملیات مشابه قرار
گیرند مقدار زیادی از روسل خطرناک تولید خواهد کرد.
در کلیه تأسیسات حفاظت در برابر آلودگی، از انواع سیستم‌های
پالایش هوا استفاده می‌شود، اما برای حذف نهایی همه ذرات تنها
صافی‌های الیافی با کارایی بالا جوابگو بوده و کاربرد گسترده‌ای به
ویژه در تأسیسات هسته‌ای دارند [۳].

در این کار پژوهشی به بررسی سازوکارهای مؤثر بر دامنه
کارایی و کیفیت صافی‌های با کارایی بالا در دو بخش نظری و عملی
پرداخته شده است. در بخش نظری تغییرات سازوکارهای مؤثر در
تصفیه با صافی‌ها، بر حسب قطر ذرات، سرعت جریان ذرات، قطر
الیاف و تخلخل بستر صافی موربد بررسی قرار گرفته است.
در بخش عملی به بررسی کیفیت ۳ صافی HEPA و ۶ صافی
ULPA پرداخته شده است. کارایی این صافی‌ها برای ریاضی ذرات
کروی شکل DOP به قطرهای $0.012\text{ }\mu\text{m}$ میکرون به ترتیب حدود
 99.99% و 99.97% درصد می‌باشد. بستر آنها عموماً از الیاف شیشه‌ای
(فایبرگلاس) با قطر کمتر از یک میکرون و فشرده‌گی زیاد ساخته
می‌شود.

۲- فرآیند تصفیه با صافی

در فرآیند تصفیه با صافی، ذرات در اثر سازوکارهای مختلف بر
روی الیاف می‌نشینند و در اثر نیروی واندروالس (۴) به آنها
می‌چسبند.

پارامترهای عمدۀ ای که در فرآیند تصفیه با صافی مؤثرند [۴]،

عبارتند از:

- مشخصه‌های جریان: سرعت و دما

- مشخصه‌های فیزیکی ذرات: توزیع اندازه، غلظت و چگالی

- ویژگیهای بستر صافی: قطر الیاف، فشرده‌گی و ضخامت بستر صافی

۱-۲- بررسی نظری

در بررسی سازوکارهای حذف ذرات به وسیله صافی، فرضیات
زیر مورد توجه‌اند:

- ذرات کروی شکل و غلظت آنها کم است

- سازوکارهای ریاضی ذرات برای یک لیف استوانه‌ای شکل

- منفرد و مجزا در نظر گرفته می‌شوند

دارد [۹].

اینرسی رابطه تجربی زیر را بکار برده‌اند [۱۱].

$$\eta_i = 0.334 STK^{3/2} [1 + 0.0334 STK^{3/2}]^{-1} \quad (12)$$

عدد استوکس می‌باشد که برابر است با نسبت طول توقف ذره به قطر لیف (Sp) [۱۲]:

$$STK = Sp/d_f \quad (13)$$

و از این رابطه حساب می‌شود:

$$S_p = d_p^3 \rho_p Cu U(18_p)^{-1} \quad (14)$$

ρ_p چگالی ذره است.

۲-۲- مواد و تجهیزات مورد استفاده

برای بررسی نظری سازوکارهای ریایش ذرات و کارایی کلی صافی، نرم افزاری با توجه به عوامل و پارامترهای مؤثر در آن تهیه شد که توانایی محاسبه تغییرات سازوکارها و کارایی کلی صافی وابسته به قطرهای ذره و الیاف، میزان تخلخل بستر صافی و سرعت جریان را دارد.

در بخش آزمایشگاهی، برای بررسی کیفیت صافی‌های DOP و HEPA (ساخت کشور)، سیستم آزمونی به روش ULPA

[۱۴، ۱۳، ۱۲] طراحی و اجرا شد. این سیستم مشتمل است بر:

۱- کمپرسور هوا، برای تأمین هوای فشرده موردنیاز مولد آتروسل

۲- دستگاه مولد ذرات DOP، این دستگاه از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که مجموعاً وظیفه تولید ذراتی با قطر معین و دلخواه را به عهده دارد.

۳- دستگاه شمارنده ذرات متراکم ^(۸) مدل A 3022، این دستگاه توان تعیین غلظتها بی از ۰/۱ تا ۱۰^۷ ذره در سانتی متر مکعب را دارد.۴- دبی سنج مدل TA2 و میکرومانونومتر مدل APM50K، که به ترتیب دبی جریان و میزان افت فشار در صافی راندازه می‌گیرند. ۵- هواکش، در انتهای تونل آزمون یک هواکش با سرعت ۲۸۷ دور در دقیقه، امکان ایجاد دبی حداقل تا ۶۰۰ m³/hr را دارد سیستم فراهم می‌کند.

موادی که در این تحقیق بکار رفته‌اند عبارتند از:

$$Ku = -(1/2) \ln \alpha + \alpha - (\alpha^2/4) - (3/4) \quad (4)$$

بستگی به سرعت جریان (U)، قطر لیف (d_f) و ضریبانتشار براونی (D_B) دارد:

$$Pe = Ud_f / D_B \quad (5)$$

$$D_B = K T C u / 3\pi d_p \quad (6)$$

در این رابطه K، T، Cu، m_p به ترتیب عبارتند از ثابت بولتزمن، دما هوا، ضریب تصحیح کاتینگهام، ویسکوزیته دینامیکی هوا و قطر ذره. Cd (ضریب تصحیح سازوکار انتشار) زیر از رابطه زیر حساب می‌شود:

$$Cd = 1 + 0.388 Kn \left[\frac{\alpha \cdot Pe}{Ku} \right]^{-1/3} \quad (7)$$

که عدد نادین ^(۶) نامیده می‌شود، برابر است با:

$$Kn = 2\lambda / d_f \quad (8)$$

که در آن، λ میانگین پویش آزاد مولکولهای گاز است.

در صافی‌های باکارایی بالا، سازوکار برخورد مستقیم در مورد ذراتی که قطر آنها از ۱/۵ تا ۰/۱ میکرون است بر سازوکارهای دیگر غلبه دارد. Liu و همکاران، کارایی یک لیف منفرد حاصل از برخورد مستقیم را به صورت زیر عرضه کردند.

$$\eta_i = 0.6 \left[\frac{(1-\alpha)}{Ku} \frac{R^2}{(1+R)} \right] Cr \quad (9)$$

در این رابطه، R پارامتر برخورد مستقیم می‌باشد که برابر نسبت قطر ذره به قطر لیف است:

$$R = dp/d_f \quad (10)$$

Cr (ضریب تصحیح سازوکار برخورد مستقیم)، از رابطه زیر بدست می‌آید [۱۰]:

$$Cr = 1 + 1/996 Kn/R \quad (11)$$

ذرات درشت موجود در جریان هنگامی که به لیف می‌رسند، به علت داشتن اینرسی بیشتر، از خط جریان منحرف شده و پس از برخورد با الیاف از جریان حذف می‌شوند. این سازوکار حذف ذرات را سازوکار اینرسی نامیده‌اند.

سازوکار عمده ریایش ذرات بزرگتر از یک میکرون به وسیله الیاف در سرعتهای بالا براساس اینرسی است استکینا ^(۷) و همکاران در ۱۹۶۹، برای محاسبه کارایی ریایش ذرات ناشی از سازوکار



سرعت جریان، قطر ذره و تخلخل بستر صافی به ترتیب برابر $4/75\text{cm/s}$ ، $1\mu\text{m}$ و $0/08\text{d}_{\text{f}}$ می‌باشد. در صد پرداخته شد. از طرف دیگر تغییرات کارایی، در رابطه با تخلخل بستر صافی در دامنه $0/0$ تا $0/11$ ، برای سرعت جریان $4/75\text{cm/s}$ و قطرهای الیاف و ذره به ترتیب $1/12$ و $1/10$ میکرون بررسی شد.

در این کار تحقیقاتی، سیستم آزمون صافی‌های ULPA با بعد به ترتیب 298cm^2 ، 305cm^2 و 150cm^2 میلیمتر مکعب و با سطح مؤثر تصفیه به ترتیب برابر $3/3$ و $1/7$ مترمربع طراحی و ساخته شد. در جریان آزمون، ابتدا تمام ذرات موجود در هوا و رویدی به سیستم، توسط یک صافی ULPA گرفته می‌شود؛ سپس ذرات تک توزیعی DOP که به وسیله یک مؤلد انرول مولد می‌گردند در جریان هوا تزریق می‌شوند؛ غلظت ذرات، قبل و بعد از گذر از صافی به وسیله شمارنده ذرات متراکم شمارش و بطور همزمان، افت فشار در صافی نیز سنجیده می‌شود. در انتهای تونل آزمون، یک سیستم کنترل دبی جریان، تنظیم سرعت عبور هوا از صافی را امکان پذیر می‌سازد.

۱- انروسل DOP که به دلیل پایداری، کروی بودن ذرات و نداشتن خاصیت خورنده‌گی، در آزمون انواع صافی‌های با کارایی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- اتانول و بوتانول


۳- روش تحقیق

در بخش نظری، ابتدا به تغییرات سازوکارهای انتشار، برخورد مستقیم و ایزرسی، برحسب قطر ذرات در گستره $0/0$ تا $0/3$ میکرون، در مورد یک صافی با مشخصات $1\mu\text{m}$ ، $0/08\text{d}_{\text{f}}$ در صد و سرعت جریان $4/75\text{cm/s}$ بررسی شد. سپس تغییرات این سازوکارها در رابطه با سرعت جریان هوا در گستره $0/0$ تا $0/4$ سانتی متر بر ثانیه، برای همان صافی با ذرات $1/12$ و $1/10$ میکرون مورد بررسی قرار گرفت.

معمولأً بستر صافی‌هایی که کارایی بالایی دارند از الیافی به قطر چند دهم تا چند میکرون ساخته می‌شوند. با تغییر قطر الیاف، کارایی صافی تغییر می‌کند. در اینجا به تغییرات سازوکار مؤثر بر کارایی صافی برحسب قطر الیاف در گستره $0/0$ تا $0/2$ میکرون، برای

جدول ۱- مشخصات صافی‌های مورد استفاده در این تحقیق

شماره صافی	نوع صافی	ابعاد صافی (میلی متر)	کارایی اسمی (درصد)	افت فشار اسمی (پاسکال)
۱	ULPA	$305 \times 305 \times 150$	۹۹/۹۹۹	۲۲۰
۲	ULPA	$305 \times 305 \times 150$	۹۹/۹۹۹	۲۲۰
۳	ULPA	$305 \times 305 \times 150$	۹۹/۹۹۹	۲۲۰
۴	ULPA	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۹	۲۰۰
۵	ULPA	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۹	۲۰۰
۶	ULPP	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۹	۲۰۰
۷	HEPA	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۷	۱۸۰
۸	HEPA	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۷	۱۸۰
۹	HEPA	$305 \times 305 \times 298$	۹۹/۹۹۷	۱۸۰




۱-کمپرسور هوا
۲-تنظیم کننده فشار
۳-رطوبت‌گیر باکارایی بالا
۴-صفی باکارایی بالا
۵-ذره‌پاش (تمیزره)
۶-دستگاه تبخیر و تراکم
۷-صفی اولیه ULPA
۸-همکن ساز
۹-صفی آزمون
۱۰-میکرومانتومتر
۱۱-شمارنده ذرات
۱۲-کنترل کننده دبی
۱۳-هوکاکش
۱۴-خروجی هوا

شکل ۱-نمایی از سیستم آزمون صافی

در گستره $0.04\text{ }\mu\text{m}$ تا $1\text{ }\mu\text{m}$ میکرون و با سرعتهای مختلف جریان

اندازه گیری شد.

در آغاز، تغییرات نفوذپذیری صافیها، بر حسب قطر ذرات بررسی شد. نتایج این بررسی نشان می‌دهند که کارایی صافی برای ذرات $0.01\text{ }\mu\text{m}$ تا $0.12\text{ }\mu\text{m}$ میکرون دارای کمترین مقدار است. شکل ۳ تغییرات نفوذپذیری دو صافی HEPA و ULPA، با ابعاد $305 \times 305 \times 298$ میلیمتر مکعب را بر حسب قطر ذره نشان می‌دهد. آزمایش در سرعت جریان $2.22\text{ }\text{m/s}$ (انجام $266\text{ m}^3/\text{h}$) انجام گرفت. بطوریکه در این شکل مشاهده می‌شود، میزان نفوذپذیری صافی HEPA نسبت به ULPA بیشتر است؛ به عنوان مثال، نفوذپذیری صافی HEPA برای ذراتی به قطر $0.12\text{ }\mu\text{m}$ میکرون، حدود ۱۲۰ برابر صافی ULPA می‌باشد.



شکل ۲-تغییرات نظری کارایی صافی بر حسب قطر ذره

۱-۳-بررسی ۱۵۵۵ها

در بخش نظری، تغییر سازوکارهای انتشار، برخورد مستقیم و اینرسی بر حسب قطر ذره، قطر الیاف، سرعت جریان و تخلخل بستر صافی بررسی شد. این بررسی نظری نشان می‌دهد که:

- در گستره اندازه ذرات از $0.01\text{ }\mu\text{m}$ تا $0.02\text{ }\mu\text{m}$ میکرون، با افزایش قطر ذره، تأثیر سازوکار انتشار کاهش ولي تأثیر سازوکار برخورد مستقیم و اینرسی افزایش می‌یابد.


- نمودار شکل ۲ نشان می‌دهد که با افزایش قطر ذره از $0.01\text{ }\mu\text{m}$ تا $0.05\text{ }\mu\text{m}$ میکرون نفوذ پذیری صافی افزایش می‌یابد، ولی از $0.05\text{ }\mu\text{m}$ میکرون به بالا کاسته می‌شود. در مورد ذراتی که در گستره $0.09\text{ }\mu\text{m}$ تا $0.1\text{ }\mu\text{m}$ میکرون قرار دارند کل تأثیر سه سازوکار انتشار، برخورد مستقیم و اینرسی بر نفوذپذیری جدا کثر است.

- در گستره قطر الیاف از $0.05\text{ }\mu\text{m}$ تا $0.08\text{ }\mu\text{m}$ تأثیر این سه سازوکار، با افزایش قطر الیاف کاهش می‌یابد.

- با افزایش سرعت جریان، تأثیر سازوکار انتشار کاهش و تأثیر سازوکار اینرسی افزایش می‌یابد. سازوکار برخورد مستقیم، مستقل از سرعت است.


- با افزایش تخلخل بستر صافی، تأثیر سازوکارهای انتشار و برخورد مستقیم در ریاضی ذرات کاهش می‌یابد اما تغییرات سازوکار اینرسی مستقل از کیفیت تخلخل بستر است.

در بخش عملی پس از تکمیل سیستم آزمون، کارایی و افت فشار شش صافی ULPA و سه صافی HEPA، با ذرات DOP




شکل ۵- تغییرات نفوذپذیری صافی ULPA، بر حسب سرعت جریان هوا برای دو سطح صافی متفاوت

یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در انتخاب و بکارگیری دستگاه پالایش هوا، میزان مصرف انرژی و هزینه راهبری این دستگاه است. در فرآیند تصفیه، میزان مصرف انرژی راسطه مستقیمی بافت فشار دارد. با افزایش سرعت عبور جریان گاز از صافی، افت فشار در آن نیز افزایش می‌یابد. افت فشار چهار نوع صافی بر حسب سرعت جریان عبور هوا در شکل ۶ نشان داده شده است. بطوری که مشاهده می‌شود، افت فشار صافی‌های ULPA و HEPA با هم خیلی متفاوتند، اما افت فشار صافی‌های مشابه به هم نزدیک است.




شکل ۶- تغییرات افت فشار صافی، بر حسب سرعت جریان هوا

در مرحله بعد، نفوذپذیری صافیها بر حسب سرعت جریان عبور گاز از آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهند که با افزایش سرعت جریان، میزان نفوذپذیری صافیها بسته به قطر ذرات افزایش می‌یابد. شکل ۴ یافته‌های مارا از نفوذپذیری دو صافی ULPA و HEPA نشان می‌دهد: با افزایش سرعت از $1/58$ به $4/9$ سانتی متر بر ثانیه، میزان نفوذپذیری از 10^{-5} تا 10^{-4} درصد افزایش می‌یابد. با افزایش سطح مؤثر صافی در دبی ثابت، نفوذپذیری صافی کاهش می‌یابد. شکل ۵ نشان می‌دهد که در دبی ثابت $250 \text{ m}^3/\text{h}$ (250 cm/s) با افزایش سطح مؤثر صافی ULPA به $3/42$ متر مربع، مقدار نفوذپذیری از $1/2 \times 10^{-6}$ تا $0/3 \times 10^{-6}$ کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر با دو برابر شدن سطح صافی، مقدار نفوذپذیری تقریباً چهار برابر کاسته می‌شود.



شکل ۷- تغییرات کارایی صافی ULPA و HEPA بر حسب قطر ذرات در $U_o = 2.22 \text{ cm/s}$



شکل ۸- تغییرات نفوذپذیری صافی‌های ULPA و HEPA، بر حسب سرعت جریان هوا



حداکثر نفوذپذیری را داردند.
- با افزایش سرعت جریان هوا، تأثیر سازوکارهای انتشار و اینرسی به ترتیب کاهش و افزایش می‌یابد. سازوکار برخورد مستقیم مستقل از سرعت است.
- در دبی ثابت، با افزایش سطح مؤثر صافی، کارایی صافی افزایش ولی افت فشار در آن کاهش می‌یابد. یافته‌های مانشان می‌دهند که با دو برابر شدن سطح مؤثر صافی، میزان نفوذپذیری صافی تا هفت برابر کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به رعایت جواب اقتصادی ساخت صافی می‌توان با افزودن سطح صافی، کیفیت صافیها را افزایش داد.

- برای ساخت صافی‌های باکارایی بالا، استفاده از بسترها برای الیاف باریک و تخلخل کم، توصیه می‌شود.
- با توجه به کارایی بالای این صافیها در ریاضی ذرات، می‌توان گفت که استفاده از آنها تهاروش ایجاد این معنی در تأسیسات هسته‌ای است. نتایج بدست آمده از بخش آزمایشگاهی، بحث نظری مارا تایید می‌کنند.

بستر صافی‌های ULPA به سبب دارا بودن الیاف باریکتر و فشردگی بیشتر، در عبور هوا با سرعت ثابت افت فشار بیشتری نسبت به صافی‌های HEPA دارند. بعنوان مثال، در سرعت 202cm/s ، حدود ۲ برابر صافی شماره ۷ (ULPA)، حدود ۱۰۰ افت فشار صافی شماره ۱ (HEPA) است. همچنین با افزایش سطح صافی، افت فشار کاهش می‌یابد. مثلاً افت فشار صافی شماره ۱، که سطح آن کوچکتر است به مراتب بیشتر از صافی شماره ۵ می‌باشد.

۴- نتیجه‌گیری

در این کار پژوهشی به بررسی سازوکارهای مؤثر در ریاضی ذرات و تعیین کارایی صافی‌های الیافی باکارایی بالا پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که:
- با افزایش قطر ذرات، در گستره اندازه ذرات مورد آزمون، تأثیر سازوکارهای انتشار کاهش ولی تأثیر سازوکارهای برخورد مستقیم و اینرسی افزایش می‌یابد. مجموع تأثیر این سه سازوکار، در مورد ذرات در گستره اندازه‌های $1/\text{میکرون} \text{ تا } 12/\text{میکرون}$ حداقل است. بنابراین در این دامنه اندازه ذرات، صافی‌های ULPA و HEPA

مراجع:

- ادوارد وانتوانت پارکر، حقایقی درباره انرژی هسته‌ای، ترجمه سیروس کشاورزی و یوسف متولی نوبر، انتشارات دانشگاه تهران، (۱۳۵۹).
- ا. صدیق‌زاده، س. م. حسینی، بررسی روش‌های آزمون صافی‌های باکارایی بالا و انتخاب طراحی و ساخت بهترین روش آزمون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه شیراز، (۱۳۷۸).
- ا. صدیق‌زاده، «آئروسلها در محیط زیست» نشریه انرژی هسته‌ای، شماره ۱۶، صفحات ۲۲-۱۴.
- ا. صدیق‌زاده، س. م. حسینی، «بررسی کارایی صافی‌های مورد مصرف در اتفاقهای تسمیز» نشریه حرارت و برودت، شماره ۶۴، صفحات ۴۳-۴۹، اردیبهشت (۱۳۷۸).
- C.N. Davies, "Air filtration", Academic Press (1973).
- Hinds, C. William, "Aerosol technology properties behavior and measurement of airborne particles", John Wiley and Sons (1982).
- Jaime Benitz, "Process Engineering and design for air pollution control", Prentice Hall, New Jersey (1993).



- 8 - K. W. Lee and B.Y.H. Liu,"On the miniumum efficiency and the most p.30,40,377-381(1980).
- 9 - S. Payet and et al., " Penetration des aerosols lipuides dans les filters a fibers", 7 emes conference d'aerosol (1990).
- 10 - B. V. Ramaro, Chi tien and Mohan,"Calculation of single fiber efficiencies for interception and impaction with superposed Brownian motion, "J. Aerosol sci. Vol. 25, No.2, pp.295-313(1994).
- 11 - A. Renous, D.Boulaud, "Physique et Metrologie des Aerosols," TES and DOC, Paris(1998).
- 11 - A. Sadig Zadeh, "Etude de l'efficacite de captation des aerosols par unlit granulaire en l'absense et en presence d'ondes acoustiques, "Rapport CEA-R-5552(1991).
- 13 - G.A. Stevens, E.S.Moyer, "Worst case aerosol testing Parameter," Am. Ind. Hyg. Assos. J. 50(5), 264-267.
- 14 - P. A. F. White," High efficiency air filtration, Butter Worths," London (1964).
- 15- W. Whyte, "Clean room design," John Wiley and Sons(1991).

Theoretical and experimental evaluation of aerosol capture mechanisms and the determination of the quality of fibers filters (HEPA & ULPA) as used in nuclear industry

A. Sadigzadeh, S.M. Hosseini and M.R. Assadi Jaber

ibn Hayan Research Laboratories

Atomic energy Organization of Iran

Abstract

In this paper, theoretical and experimental evaluation of aerosol capture mechanisms and the determination of the efficiency of fiber filters (HEPA & ULPA) as used in the nuclear industry is reported. The contribution of diffusion, interception and inertia impaction mechanisms on the filter efficiency was considered theoretically. A filter test tunnel was designed and constructed in order to serve for the study of particles capture efficiency of the fiber filter by the Di Octyl Phthalate method. The filter efficiency as a function of particle sizes, air flow and filter characteristics has been studied. Other factors such as, pressure drop of the filter versus the air flow was also determined.

Our investigations show that:

- The maximum penetration of the filters are in the range of 0.1 to $0.12\mu\text{m}$ of the particle diameters.
- The Ultra Low Penetration Air (ULPA) filter efficiency is considerably higher than the High Efficiency Particulate Air filter(HEPA).
- The filter efficiency is directly proportional to the air flow rate, fiber diameter and porosity of the filter media in the range of particles size.
- With a fixed flow rate, the efficiency and the pressure drop decreases as the filter area increases.
- The pressure drop of these filters is directly proportional to the air flow rate.