



تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی شفرانف در پلاسمای توکامک دماوند

احسان‌اله نوری*^۱، یحیی صادقی^۱، حسن مهدیان^۲

۱. پژوهشکده‌ی فیزیک پلاسما و گداحت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: ۱۴۳۹۹-۵۱۱۳، تهران - ایران

۲. دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه خوارزمی، صندوق پستی: ۱۵۶۱۴، تهران - ایران

چکیده: استفاده از معادله‌ی گراد-شفرانف در بررسی شرایط تعادل پلاسمای محصورسازی مغناطیسی کاربرد فراوانی دارد. در توکامک‌هایی که در رژیم گرمایشی اهمی قرار دارند، می‌توان معادله‌ی گراد-شفرانف را برحسب پارامتر عکس نسبت تصویر بسط داد و مرتبه‌ی اول تابع شار قطبی را به دست آورد. سپس مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی قطبی نیز به دست می‌آیند. با استفاده از میدان مغناطیسی قطبی، امکان محاسبه‌ی پارامتر تعادلی شفرانف به صورت نیمه تحلیلی وجود دارد. در این پژوهش، مرتبه‌ی اول میدان مغناطیسی قطبی تعیین و با توجه به داده‌های تجربی شماری از پروب‌های مغناطیسی قطبی تعبیه شده در توکامک دماوند، پارامتر تعادلی شفرانف محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها: تعادل پلاسما، معادله‌ی گراد-شفرانف، توکامک دماوند

Semi-Analytic Determination of Shafranov Equilibrium Parameter in Damavand Tokamak Plasma

E. Noori*¹, Y. Sadeghi¹, H. Mehdiان²

1. Plasma physics and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14399-5113, Tehran - Iran

2. Physics Department, Kharazmi University, P.O.Box: 15614, Tehran - Iran

Abstract: The Grad- Shafranov equation plays an important role in the analysis of the plasma equilibrium in magnetic confinement configurations such as tokamak. In tokamaks which are operating in Ohmic heating regime, the Grad- Shafranov equation can be expanded through the inverse aspect ratio parameter. Consequently, the first order of the poloidal flux function and poloidal/radial components of the magnetic field are obtained. It is possible to estimate the Shafranov equilibrium parameter in a semi-analytical approach just by means of one of the magnetic field components. In this study, the Shafranov equilibrium parameter was estimated by means of the poloidal magnetic field experimental data, measured by the Damavand tokamak magnetic probes.

Keywords: Plasma equilibrium, Grad-Shafranov equation, Damavand tokamak



۱. مقدمه

یکی از بنیادی‌ترین مسائل روز در زمینه‌ی پژوهش‌های هم‌جوشی هسته‌ای، مسئله‌ی تعادل و شرایط پایداری ماکروسکوپیکی پلاسما است. در یک ساختار چنبره‌ای^(۱) مانند توکامک، تنها با داشتن میدان مغناطیسی چنبره‌ای^(۲)، نمی‌توان پلاسما را در شرایط تعادل برای انجام واکنش هم‌جوشی هسته‌ای قرار داد. بنابراین برای ایجاد تعادل پایدار پلاسما، وجود یک میدان مغناطیسی عرضی (میدان قطبی)^(۳) مورد نیاز است [۱]. از این‌رو در یک سیستم محصورسازی مغناطیسی، مطالعه‌ی نظری و تجربی تعادل و پایداری پلاسما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

از آن‌جا که معادلات توصیف‌کننده‌ی تعادل و پایداری پلاسما کاملاً غیرخطی هستند، پیدا کردن معادلات مشخصی که بتواند به طور کامل تعادل و پایداری پلاسما را توصیف کنند بسیار مشکل و در بسیاری از موارد غیرممکن است. یکی از مهم‌ترین معادلات به منظور بررسی شرایط تعادل پلاسما محصور شده، معادله‌ی گراد-شفرانف^(۴) است. به طور کلی، معادله‌ی گراد-شفرانف یک معادله‌ی دیفرانسیل غیرخطی غیرهمگن است که برای حل کامل آن به روش‌های عددی نیاز است. از این‌رو، روش‌های عددی گوناگونی برای حل معادله‌ی گراد-شفرانف و توصیف سطوح مغناطیسی پلاسما گسترش داده شده‌اند [۲]. علاوه بر آن، به روش‌های تحلیلی حل معادله‌ی گراد-شفرانف نیز توجه شده است و در سال‌های اخیر، روش‌های تحلیلی گوناگونی بنا بر انتخاب توابع غیرهمگن معادله‌ی گراد-شفرانف، ارائه شده‌اند که امکان حل کامل معادله‌ی گراد-شفرانف را داشته و سطوح مغناطیسی را به طور کامل رسم کرده‌اند [۳، ۴، ۵]. اهمیت توصیف تحلیلی معادله‌ی تعادل از آن نظر است که از یک سو می‌توان توصیف کامل‌تری از فیزیک تعادل پلاسما توکامک داشت و از سوی دیگر می‌توان با در دست داشتن پارامترهای تعادلی پلاسما، نحوه‌ی تأثیر پارامترهای تعادلی در عملکرد توکامک را با دقت بیشتری بررسی نمود [۶-۹]. بنابراین روش‌های تحلیلی و نیمه‌تحلیلی گوناگونی مبتنی بر بسط معادله‌ی گراد-شفرانف برحسب پارامتر عکس نسبت تصویر^(۵) توکامک، برای حل مرتبه‌های اول و دوم معادله‌ی گراد-شفرانف ارائه شده‌اند [۱۰، ۱۱]. با استفاده از حل‌های ارائه شده از معادله‌ی گراد-شفرانف، می‌توان شرایط

تعادلی پلاسما توکامک را بازسازی کرده و پارامترهای تعادلی پلاسما از جمله پارامتر شفرانف، بتای قطبی، القائیدگی داخلی پلاسما، جابه‌جایی افقی ستون پلاسما (جابه‌جایی شفرانف) و زمان محصورسازی انرژی پلاسما را محاسبه نمود [۱۲-۱۸]. از جمله مهم‌ترین پارامترهای تعادلی پلاسما توکامک، پارامتر شفرانف^(۶) است. پارامتر شفرانف معمولاً به صورت حاصل جمع دو کمیت القائیدگی داخلی و بتای قطبی پلاسما $(\beta_p + \frac{I_p}{\psi})$ بیان می‌شود. این پارامتر کاربردهای فراوانی در تعیین شرایط تعادلی و ارائه‌ی الگویی مناسب برای کنترل شکل پلاسما دارد. به بیان دیگر با تعیین تحول پارامتر شفرانف (القائیدگی داخلی یا بتای قطبی پلاسما) و با به کار بردن مدل‌های کنترلی مناسب، می‌توان جابه‌جایی و تغییر شکل ستون پلاسما را در زمان واقعی^(۷) از پیش برنامه‌ریزی^(۸) کرد [۱۹]. به طور کلی تعیین تجربی پارامترهای تعادلی پلاسما توکامک مانند پارامتر شفرانف، جابه‌جایی ستون پلاسما (جابه‌جایی شفرانف^(۹))، بتای قطبی و القائیدگی داخلی پلاسما بر پایه‌ی اندازه‌گیری‌های مغناطیسی^(۱۰) استوار است. می‌توان نشان داد که امکان اندازه‌گیری جداگانه القائیدگی داخلی پلاسما و بتای قطبی در توکامک‌های دایروی شکل بر پایه‌ی اندازه‌گیری‌های مغناطیسی در عمل غیرممکن نیست [۱۱] و در نتیجه امکان محاسبه‌ی کمیت $\beta_p + \frac{I_p}{\psi}$ در توکامک‌هایی با سطح مقطع دایروی وجود دارد [۱۳، ۱۴، ۱۵].

در این مقاله، روشی نیمه‌تحلیلی مبتنی بر بسط مرتبه اول معادله‌ی گراد-شفرانف و با استفاده از داده‌های تجربی پروب‌های مغناطیسی توکامک دماوند، برای محاسبه‌ی پارامتر تعادلی شفرانف ارائه شده است. ابتدا تحلیلی از مرتبه‌ی اول تابع شار قطبی (برحسب پارامتر عکس نسبت تصویر) با فرض غیردایروی بودن پلاسما توکامک به دست آمده است. با داشتن مرتبه‌ی اول تابع شار، مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی برحسب پارامتر کشیدگی (بیضوی بودن پلاسما) و پارامتر شفرانف به دست آمد. با اندازه‌گیری از میدان‌های قطبی و شعاعی در طی یک شات نوعی از توکامک دماوند، تحول کیفی پارامتر شفرانف به دست آمد و در پایان نیز تحلیل خطای اندازه‌گیری پارامتر شفرانف ارائه شده است.

**۲. معادلات اصلی حاکم بر مسئله**

در مورد توکامک‌هایی که در رژیم عملیاتی گرمایش اُهمی^(۱۶) می‌باشند، کمیت‌های تعادلی را می‌توان براساس نسبت شعاع کوچک توکامک به شعاع اصلی چنبره، به عنوان پارامتر عکس نسبت تصویر $\varepsilon = \frac{a}{R_0}$ ، (با فرض $\varepsilon \ll 1$) بسط داد

$$\psi(r, \theta) = \psi_0(r) + \psi_1(r)\cos\theta + \psi_2(r)\cos(2\theta) + \dots \quad (5)$$

که a و R_0 به ترتیب شعاع کوچک پلاسمای اصلی چنبره است.

فشار پلاسمای نیز براساس بسط تیلور^(۱۷)، به صورت زیر نوشته می‌شود

$$P(\psi) = P(\psi_0) + \frac{dP}{d\psi_0}(\psi_1 + \psi_2) + \frac{1}{2} \frac{d^2P}{d\psi_0^2} \psi_0^2 + \dots \quad (6)$$

تابع آزاد $F(\psi)$ ، با معرفی تابع شار $[B_r(\psi)]$ ، به شکل زیر تعریف می‌شود

$$F^2(\psi) \equiv R_0^2 \left[B_0^2 + 2R_0 B_r(\psi) \right] \quad (7)$$

با بسط معادله‌ی (۱) و استفاده از معادلات (۳) تا (۵)، بسط‌های مرتبه‌ی صفرم و مرتبه‌ی اول معادله‌ی گرادیان شفرانف به دست می‌آیند

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\psi_0}{dr} \right) = -\mu_0 R_0^2 \frac{dP}{d\psi_0} - \frac{d}{d\psi_0} (R_0^2 B_0 B_r) \quad (8)$$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\psi_1}{dr} \right) - \left(\frac{1}{r^2} + \frac{\mu_0}{B_0} \frac{dJ_\phi}{dr} \right) \psi_1 = -2\mu_0 \frac{r}{B_0} \frac{dP}{dr} + B_0 \quad (9)$$

فرض می‌شود که آخرین سطح بسته‌ی مغناطیسی^(۱۸) شار قطبی، شکلی شبیه بیضی داشته باشد [۱۱]

$$r_s = a \left[1 + \frac{\kappa-1}{2} (1 - \cos 2\theta) \right] \quad (10)$$

$$\frac{\kappa-1}{2} \sim \varepsilon$$

معادله‌ی گرادیان شفرانف، یکی از موفق‌ترین ابزارهای توصیف تعادل پلاسمای توکامک در چارچوب نظریه‌ی هیدرودینامیک مغناطیسی^(۱۱) است. به منظور به دست آوردن معادله‌ی گرادیان شفرانف، پلاسمای به صورت آرمانی، ایستا و با تقارن محوری در نظر گرفته می‌شود [۹]. یکی از دلایل اهمیت بسیار زیاد معادله‌ی گرادیان شفرانف این است که مسئله‌ی تعادل پلاسمای در مقیاس بزرگ را می‌توان با استفاده از یک معادله‌ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی بیضوی توضیح داد که تنها متغیر آن، یک کمیت اسکالر است. برای حل مسئله‌ی تعادل، لازم است شرایط مرزی^(۱۲) و شکل توابع آزاد^(۱۳) معرفی شده، مشخص شوند. در حالت کلی، معادله‌ی گرادیان شفرانف معادله‌ای غیرخطی است که با انتخاب مناسب نمایه‌ی^(۱۴) چگالی جریان (توابع آزاد)، امکان حل عددی و یا تحلیل آن برای انواع ساختارها از جمله توکامک، امکان‌پذیر است.

در بسیاری از ساختارهای محصورسازی از جمله توکامک، بهتر است از مختصات چنبره‌ای (r, θ, ϕ) استفاده شود. به این ترتیب، معادله‌ی گرادیان شفرانف در مختصات چنبره‌ای به شکل زیر تعریف می‌شود [۹]

$$\nabla^2 \psi = -\mu_0 (R_0 + r \cos \theta)^2 \frac{dP}{d\psi} - F \frac{dF}{d\psi} + \frac{1}{R} \left(\frac{\partial \psi}{\partial r} \cos \theta - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \sin \theta \right) \quad (1)$$

تابع اسکالر ψ ، با در نظر گرفتن یک ضریب 2π ، به شکل شار میدان قطبی (شار قطبی)^(۱۵) شناخته می‌شود. شکل کلی میدان مغناطیسی به صورت $B = B_\phi \hat{e}_\phi + B_r \hat{e}_r + B_\theta \hat{e}_\theta$ نشان داده می‌شود. کمیت‌های P و $R B_\phi$ به عنوان فشار پلاسمای و تابع شار چنبره‌ای، به صورت توابعی از ψ تعریف می‌شوند

$$R B_\phi = F(\psi) \quad (2)$$

$$P = P(\psi) \quad (3)$$

با داشتن تابع ψ ، میدان مغناطیسی قطبی را نیز می‌توان در دستگاه مختصات چنبره‌ای تعریف کرد [۹]

$$B_P = \frac{1}{R} \left(\frac{\partial \psi}{\partial r} \hat{e}_\theta - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \hat{e}_r \right) \quad (4)$$



$$\psi_1(r, \theta) = \frac{\mu_0 I_p r}{4\pi \kappa} \left[1 - \frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2} \right) \right]^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{r}{a} \right) + \left(\Lambda + \frac{1}{\nu} \right) \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{a^2}{r^2} \frac{(\kappa - 1)}{\nu(\kappa + \nu)} \right\} \cos \theta, \quad r > c \quad (14)$$

با استفاده از معادله‌ی (۴)، مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی قطبی به شکل زیر به دست می‌آیند

$$\begin{cases} B_{1r} = -\frac{1}{R_{0r}} \frac{\partial \psi_1}{\partial \theta} = -\frac{1}{R_{0r}} \psi_1 \sin \theta \\ B_{1\theta} = \left[\frac{1}{R_{0r}} \frac{\partial \psi_1}{\partial r} - \frac{r}{R_{0r}} B_{\theta\theta}(r) \right] \cos \theta \end{cases}$$

$$B_{\theta\theta} = \frac{\mu_0 I_p}{4\pi R_{0r} \kappa} \left[1 - \frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2} \right) \right]^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{r}{a} \right) + \left(\Lambda + \frac{1}{\nu} \right) \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{a^2}{r^2} \frac{(\kappa - 1)}{\nu(\kappa + \nu)} - 1 \right\} \cos \theta \quad (15)$$

$$B_{1r} = \frac{\mu_0 I_p}{4\pi R_{0r} \kappa} \left[1 - \frac{1}{\kappa^2} \left(\frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2} \right) \right]^{-1} \left\{ \ln \left(\frac{r}{a} \right) + \left(\Lambda + \frac{1}{\nu} \right) \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{a^2}{r^2} \frac{(\kappa - 1)}{\nu(\kappa + \nu)} \right\} \sin \theta \quad (16)$$

در معادلات بالا، پارامتر شفرانف به صورت معادله‌ی زیر تعریف می‌شود

$$\Lambda = \beta_p + \frac{1}{\nu} - 1 \quad (17)$$

کمیت‌های بتای قطبی و القائیدگی داخلی پلاسما نیز به شکل زیر تعریف می‌شوند [۹، ۱]

$$\begin{aligned} \beta_p &= \frac{\nu \mu_0 \langle P \rangle}{\bar{B}_p^2} \\ \bar{B}_p &= \frac{\oint B_p dl_p}{\oint dl_p} = \frac{\int \mu_0 J_\phi dS_\phi}{\oint dl_p} \\ \langle P \rangle &= \frac{\int P dr}{\int dr} \end{aligned} \quad (18)$$

که در آن κ به عنوان پارامتر کشیدگی^(۱۹) توکامک معرفی می‌شود. شرایط مرزی روی سطح شار، مقداری ثابت تعریف می‌شود. بدون از دست دادن کلیات مسئله، این مقدار ثابت را می‌توان برابر با صفر در نظر گرفت. در ادامه فرض می‌شود که تابع فشار تا بخشی از شعاع داخلی پلاسما ($r=c$)، به صورت سهموی تغییر کند و بعد از آن صفر باشد. چگالی جریان چنبره‌ای نیز به صورت تابع پله‌ای در نظر گرفته می‌شود

$$P(r) = \begin{cases} P_0 \left(1 - \frac{r^2}{c^2} \right) & \text{for } 0 < r < c \\ 0 & \text{for } r \geq c \end{cases}$$

$$J_\phi(r) = \begin{cases} J_0 & \text{for } 0 < r < c \\ 0 & \text{for } r \geq c \end{cases} \quad (11)$$

با استفاده از شکل چگالی جریان و قانون آمپر، مرتبه‌ی صفرم میدان مغناطیسی - قطبی به دست می‌آید

$$B_\theta(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi c} \left(\frac{r}{c} \right) & 0 < r < c \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi c} \left(\frac{c}{r} \right) & r \geq c \end{cases} \quad (12)$$

به بیان دیگر نسبت c/a به عنوان یک پارامتر شکل دهی جریان پلاسما معرفی می‌شود که نمایه‌ی جریان پلاسما را تعیین می‌کند. در بسط مرتبه‌ی اول تابع شار، شرایط مرزی را می‌توان دوباره بازتعریف کرد

$$\psi_1(a, \theta) = -\frac{a(\kappa - 1)}{4} \frac{d\psi_1(r)}{dr} \Big|_{r=a} \quad (13)$$

با در نظر گرفتن مرتبه‌ی صفرم تابع فشار، چگالی جریان میدان مغناطیسی قطبی، استفاده از شرط مرزی و پیوستگی تابع شار معادله‌ی (۹) به صورت تحلیلی قابل حل خواهد بود



n نشان دهنده مرتبه هماهنگ و N نشان دهنده تعداد پروب به کار رفته طی فرایند اندازه گیری هستند. B_{θ_j} و B_{r_j} مقادیر مؤلفه های قطبی و شعاعی میدان قطبی هستند که مقدار آنها توسط ژامین پروب مغناطیسی اندازه گیری می شود.

۳. نتایج اندازه گیری

با توجه به شرایط مرزی، شکل توابع آزاد انتخاب شده و بسط مرتبه اول معادله ی گرادیان-شفرانف، پارامتر شفرانف بر پایه ی نتایج تجربی پروب های مغناطیسی توکامک دماوند می تواند به دست آید. تحول زمانی جریان پلازما نیز توسط پیچ های روگوفسکی داده می شود. توکامک دماوند، توکامکی با اندازه ی کوچک و سطح مقطع کشیده است که پارامترهای اصلی آن در جدول ۱ آمده است. گرمایش پلازما در توکامک دماوند به صورت اهمی^(۲۱) انجام می گیرد و به منظور جداسازی پلازما از محفظه ی خلأ از محدودکننده های^(۲۲) از جنس فولاد استفاده شده است. برای محاسبه ی پارامتر شفرانف، تعداد ۶ پروب مغناطیسی قطبی که مؤلفه قطبی میدان مغناطیسی قطبی را در زوایای مختلف اندازه گیری می کنند، انتخاب شده اند. در شکل ۱ به صورت طرح وار، سطح مقطع، آرایه ی پروب های مغناطیسی اطراف محفظه ی خلأ و محل قرارگیری پروب های مغناطیسی قطبی در توکامک دماوند نشان داده شده اند. پروب های مغناطیسی قطبی، دارای خودالقائی ۰.۶۶ mH و مقاومت ۱۸.۵ Ω هستند.

جدول ۱. مشخصات پارامترهای اصلی و تشخیصی توکامک دماوند

مقدار	پارامتر توکامک
۳۶ cm	شعاع اصلی چنبره
۷ cm	شعاع فرعی چنبره
۵/۱	نسبت تصویر
$\frac{2a}{2b} = \frac{14}{20}$	سطح مقطع محفظه ی خلأ (نسبت ارتفاع پلازما به پهنای آن)
۱.۲ T	بیشینه میدان مغناطیسی چنبره های
< ۲۵ ms	دوره ی زمانی تخلیه ی پلازما
$< 3 \times 10^{19} m^{-3}$	بیشینه چگالی پلازما
< ۳۰۰ eV	بیشینه دمای الکترونی
< ۱۵۰ eV	بیشینه دمای یونی
< ۴۰ kA	بیشینه جریان پلازما
$\approx 1,4$	میزان کشیدگی پلازما
۲	تعداد پیچ های روگوفسکی
۲۴	تعداد پیچ های میرنف شعاعی
۲۴	تعداد پیچ های میرنف قطبی

$$I_i = \frac{\langle B_p \rangle_V}{\langle B_p \rangle_L} = \frac{(\oint dl)^2 \iint \psi J_\phi dRdZ}{2\pi\mu_0 I_p^2 \int R dRdZ} \quad (19)$$

فرض شده است که با به کار بستن یک میدان مغناطیسی عمودی، اثر جابه جایی افقی ستون پلازما خنثی شده باشد [۹، ۱۱]. از آنجا که جابه جایی ستون پلازما به صورت یک پارامتر مستقل معرفی می شود، بنابراین برای ساده سازی بیش تر مسئله، در به دست آوردن معادلات (۱۵) و (۱۶)، جمله ی مربوط به جابه جایی ستون پلازما به صورت جابه جایی شفرانف، در نظر گرفته نشده است. در تقریب مرتبه ی اول بسط معادله ی گرادیان-شفرانف در مختصات سیستم چنبره ای، معادلات مؤلفه های میدان قطبی، وابستگی آشکار به بتای قطبی و القائیدگی داخلی پلازما نداشته و فقط به پارامتر شفرانف بستگی دارند. در واقع معادلات (۱۵) و (۱۶)، تصحیح مرتبه ی اول مؤلفه های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی قطبی هستند که برای سطوح شاری غیردایروی مطابق معادله ی (۱۰) به دست آمده اند. به ازای $\kappa \rightarrow 1$ ، معادلات (۱۵) و (۱۶)، به معادلات میدان های مغناطیسی قطبی توکامک هایی با سطح مقطع دایروی تبدیل می شوند [۱۳، ۱۴، ۱۵]. از آنجا که معادله های (۱۵) و (۱۶) به وضوح به پارامتر شفرانف بستگی دارند، با داشتن یکی از مؤلفه های میدان مغناطیسی قطبی (مؤلفه ی قطبی)، امکان محاسبه ی پارامتر شفرانف وجود دارد. در حالت کلی، در سیستم مختصات چنبره ای، مؤلفه های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی قطبی را می توان برحسب هماهنگ های سری فوریه^(۲۰) به صورت زیر نوشت [۱۲، ۱۳]


$$B_\theta = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n \cos(n\theta) \quad (20)$$

$$B_r = \sum_{n=0}^{\infty} \mu_n \sin(n\theta) \quad (21)$$


ضرایب λ_n و μ_n دامنه های هماهنگ های بسط فوریه (مرتبه های بالاتر میدان مغناطیسی) هستند که می توان آنها را با تحلیل داده های تجربی پروب های مغناطیسی قطبی و شعاعی محاسبه کرد

$$B_{\theta n} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N B_{\theta_j} \cos(n\theta_j) \quad (22)$$


$$B_{rn} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N B_{r_j} \sin(n\theta_j) \quad (23)$$




شکل ۲. تحول زمانی مؤلفه‌ی قطبی میدان مغناطیسی قطبی - پروب‌های مغناطیسی شماره‌ی ۱۴ (زاویه‌ی قطبی صفر درجه) و ۳۸ (زاویه‌ی قطبی ۱۸۰ درجه) در یک شات نمونه‌ای تو کامک.




شکل ۳. تحول زمانی جریان پلاسما در یک شات نمونه‌ای تو کامک دماوند.



شکل ۴. تحول زمانی ولتاژ حلقه‌ی پلاسما در یک شات نمونه‌ای تو کامک دماوند.



مکان پروب‌های انتخاب شده



شکل ۱. محل قرارگیری پروب‌های مغناطیسی در تو کامک دماوند.

به عنوان نمونه در شکل ۲ تحول زمانی میدان مغناطیسی قطبی در ۲ پروب از ۶ پروب مورد نظر، در زاویه‌های صفر و 2π در یک شات از تو کامک نشان داده شده است. در شکل‌های ۳ تا ۵، تحول زمانی جریان پلاسما، ولتاژ حلقه‌ی پلاسما و نتیجه‌ی اولیه‌ی محاسبه‌ی پارامتر شفرانف نشان داده شده است. پارامترهای پلاسما تو کامک در هنگام انجام آزمایش به ترتیب: میدان مغناطیسی چنبره‌ای ۱٫۲ T، بیشینه جریان پلاسما ۴۰ kA و بیشینه چگالی پلاسما (n_e) کم‌تر از $3 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$ هستند [۲۰].



پروب‌های اندازه‌گیری، به صورت مربع معادله‌ی (۲۴) و جمع بر روی همه‌ی پروب‌های مغناطیسی است که با رابطه‌ی زیر نشان داده می‌شود

$$(\Delta B_{\theta k})^2 = \left(\frac{\Delta B_{\theta}}{N} \right)^2 \sum_{m=1}^N \cos^2(k\theta_m) \quad (25)$$

برای هماهنگ‌گ مرتبه‌ی اول ($k=1$)، معادله‌ی (۲۵) به صورت معادله‌ی (۲۶) ساده می‌شود

$$(\Delta B_{\theta 1})^2 = \left(\frac{\Delta B_{\theta}}{N} \right)^2 \sum_{m=1}^N \cos^2\theta_m = \left(\frac{\Delta B_{\theta}}{N} \right)^2 \sum_{m=1}^N \frac{1}{2} (1 + \cos(2\theta_m)) \quad (26)$$

جمله‌ی دوم سمت راست معادلات (۶) تا (۸)، مربوط به هماهنگ‌گ دوم بسط فوریه است که در تعیین خطای هماهنگ‌گ اول می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. خطای نسبی در اندازه‌گیری مؤلفه‌ی قطبی و هماهنگ‌گ اول بسط فوریه میدان مغناطیسی قطبی به صورت زیر تعریف می‌شود


$$\delta b_{\theta} \equiv \frac{\Delta B_{\theta}}{\Delta B_{\theta}}$$

$$\delta b_{\theta 1} \equiv \frac{\Delta B_{\theta 1}}{B_{\theta}} = \frac{1}{\sqrt{2}N\epsilon} \delta b_{\theta} \quad (27)$$

که در آن مؤلفه‌ی قطبی میدان مغناطیسی قطبی به صورت پارامتر $b_{\theta} = B_{\theta} / \left(\frac{\mu_0 I_p}{4\pi R_0} \right)$ بدون بُعد شده است. در گام بعدی باید میزان خطای پارامتر شفرانف محاسبه شده را با استفاده از هماهنگ‌گ اول بسط فوریه میدان مغناطیسی قطبی، به دست آورد. هماهنگ‌گ اول میدان قطبی را می‌توان به صورت $b_{\theta 1} = b_{\theta \text{exact}} + \Delta b_{\theta 1}$ نوشت. با بسط تیلور این معادله خواهیم داشت

$$b_{\theta 1}(\Lambda) = b_{\theta \text{exact}} + \frac{db_{\theta 1}}{d\Lambda} \Delta\Lambda + \frac{1}{2} \frac{d^2 b_{\theta 1}}{d\Lambda^2} (\Delta\Lambda)^2 + \dots \quad (28)$$

پارامتر شفرانف



شکل ۵. تحول زمانی پارامتر شفرانف (نتیجه‌ی اولیه‌ی تحلیل یک شات نمونه‌ای توکامک دماوند).


۴. نتایج محاسبات انجام شده

با توجه به این که پروب‌های مغناطیسی در یک مسیر دایروی قرار نگرفته‌اند، برای ساده‌سازی بیش‌تر مسئله فرض می‌شود که پروب‌های مغناطیسی بر روی مسیری دایروی قرار گرفته‌اند. به این منظور دایره‌ای به محل قرار گرفتن پروب‌های مغناطیسی مورد نظر برازش می‌شود. شعاع دایره‌ی فرضی که پروب‌های مغناطیسی در آن قرار می‌گیرند را می‌توان از روش تقریب کم‌ترین مربعات^(۲۳) به دست آورد [۲۲، ۲۱]. با توجه به مکان پروب‌ها، شعاع دایره‌ی برازش شده بر مکان پروب‌ها، $R=10.67 \text{ cm}$ ، و میزان خطای برازش نیز ۲۱٪ به دست آمده است.

مقدار خطا در اندازه‌گیری تجربی هماهنگ‌گ k ام میدان مغناطیسی قطبی، مربوط به پروب مغناطیسی شماره‌ی m ، به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۱]

$$\Delta B_{\theta k} = \frac{\Delta B_{\theta}}{N} \cos(k\theta_m) \quad (24)$$

که در آن ΔB_{θ} ، میزان خطای مؤلفه‌ی قطبی میدان مغناطیسی اندازه‌گیری شده توسط یک پروب مغناطیسی است (فرض می‌شود برای همه‌ی پروب‌ها مقدار یکسانی را داشته باشد). این خطا می‌تواند شامل میزان دقت اندازه‌گیری پروب مغناطیسی، خطا در محل قرار گرفتن پروب‌های مغناطیسی در محفظه‌ی خلأ، خطا در محاسبه‌ی ضریب کالیبراسیون پروب‌های مغناطیسی و ... باشد. مجذور خطای کلی هماهنگ‌گ k ام ناشی از همه‌ی



شکل ۶. چگونگی تحول خطای پارامتر شفرانف محاسبه شده در طی یک شات برای توکامک دماوند.

۵. بحث و نتیجه‌گیری

۱. معادله‌ی تعادلی گراد- شفرانف در دستگاه مختصات چنبره‌ای بر حسب پارامتر عکس نسبت تصویر، تا مرتبه‌ی اول بسط داده شد.
۲. با به دست آمدن مرتبه‌ی اول تابع شار قطبی، مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های قطبی و شعاعی میدان مغناطیسی قطبی نیز به دست آمد.
۳. پس از به دست آوردن میدان مغناطیسی قطبی، وابستگی مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های قطبی و شعاعی میدان قطبی به پارامتر تعادلی شفرانف مشخص شد و معادله‌ای نیمه تجربی برای به دست آوردن پارامتر شفرانف به دست آمد.
۴. تحول کیفی و کمی پارامتر شفرانف در طول یک شات نمونه‌ای توکامک دماوند توسط داده‌های تجربی شش پروب مغناطیسی قطبی در زوایای مختلف محاسبه شده است.
۵. سرانجام نیز میزان خطای مربوط به محاسبه‌ی پارامتر شفرانف با استفاده از اندازه‌گیری مؤلفه‌ی قطبی میدان مغناطیسی قطبی توسط پروب‌های مغناطیسی بررسی شد. بخشی از خطای محاسبه شده مربوط به برازش دایره بر محل قرار گرفتن پروب‌ها و بخش دیگر آن مربوط به دقت اندازه‌گیری پروب‌های مغناطیسی بود. قرار گرفتن مقدار خطا در محدوده‌ی ۰٫۶ تا ۱٫۴٪ نشان داد که الگوی پیشنهاد شده می‌تواند برای محاسبه‌ی پارامتر تعادلی شفرانف در توکامک‌هایی با سطح مقطع غیردایروی و در رژیم عملیاتی گرمایش اُهمی مناسب باشد.

به دلیل ناچیز بودن سهم جملات مرتبه‌های بالاتر، از جملات مرتبه‌ی $(\Delta\Lambda)^2$ و بالاتر می‌توان صرف‌نظر کرد. در این صورت خطای نسبی در محاسبه‌ی پارامتر شفرانف به صورت زیر نوشته می‌شود

$$\delta\Lambda \equiv \frac{\Delta\Lambda}{\Lambda} = \left[\frac{1}{\left| \frac{db_{\theta_1}}{d\Lambda} \right|} \frac{b_{\theta_1}}{\Lambda} \right] \delta b_{\theta_1} \quad (29)$$

جمله $E_{\theta} = \left| b_{\theta_1} / \Lambda \left(\frac{db_{\theta_1}}{d\Lambda} \right) \right|$ با عنوان عامل انتشار خطای^(۲۴)

میدان قطبی شناخته می‌شود که در شکل ۵ به ازای مقادیر مختلف Λ محاسبه شده در یک شات توکامک دماوند، نشان داده شده است.

همان‌گونه که از شکل‌های ۳ و ۶ مشخص است، بهترین بازه‌ی زمانی برای محاسبه‌ی پارامتر شفرانف، از ۶ تا ۱۲ ms است که در طی آن عامل انتشار خطا از مقدار ۰٫۱۵ تا ۰٫۴ تغییر می‌کند. در این بازه‌ی زمانی جریان پلاسما به بیشینه مقدار خود رسیده و در منطقه‌ی هموار^(۲۵) قرار می‌گیرد. با فرض این‌که خطای مربوط به دقت اندازه‌گیری و ضریب کالیبراسیون پروب‌های مغناطیسی ۴٪ و خطای ناشی از برازش دایره به محل قرار گرفتن پروب‌ها ۲۱٪ باشد، خطای نسبی محاسبه‌ی پارامتر شفرانف در محدوده‌ی ۰٫۶ تا ۱٫۴٪ خواهد بود که نشان‌دهنده‌ی مناسب بودن الگوی استفاده شده برای محاسبه‌ی پارامتر شفرانف در بازه‌ی زمانی یاد شده است.

از آن‌جا که بازه‌ی زمانی مطلوب برای محاسبه‌ی پارامتر شفرانف از ۶ تا ۱۲ ms است، جریان پلاسما تا قبل از وقوع پدیده‌ی گسیختگی^(۲۶) رسم و بر مبنای آن، محاسبه‌ی پارامتر شفرانف انجام شده است. با توجه به شکل ۵ در منطقه‌ی هموار (بازه‌ی زمانی ۶ تا ۱۲ ms) پارامتر شفرانف تقریباً ثابت است. به منظور دقیق‌تر شدن تحلیل پارامتر تعادلی پلاسما توکامک، به اضافه نمودن پروب‌های مغناطیسی شعاعی نیاز است که در آینده انجام خواهد گرفت.

**مرجع ها**

- [1] J. Wesson, Tokamaks, Oxford University Press, (2011) 149-152.
- [2] T. Takeda, S. Tokuda, Computation of MHD equilibrium of tokamak plasma, J. Com. Phys. 1 (1991) 93-201.
- [3] S. Zheng, A. Wootton, E.R. Solano, Analytical tokamak equilibrium for shaped plasmas, Phys. Plasmas, 3 (1996) 1176-1185.
- [4] C. Atanasiu, Analytical solutions to the Grad-Shafranov equation, Phys. Plasmas, 11 (2004) 3510-3516.
- [5] A.J. Cerfon, J.P. Freidberg, One size fits all, analytic solutions to the Grad-Shafranov equation, Phys. Plasmas, 17 (2010) 032502-032508.
- [6] K. Miyamoto, Plasma physics and controlled nuclear fusion, Springer, (2006) 38-45.
- [7] V.D. Shafranov, On magnetohydrodynamical equilibrium configurations, Sov. JETP, 6 (1958) 545-566.
- [8] V.S. Mukhovatov, V. Shafranov, Plasma equilibrium in a tokamak, Nucl. Fusion, 11 (1971) 605-617.
- [9] J.P. Freidberg, Ideal magnetohydrodynamics, Plenum Publishing Company Limite, (1987) 315-325.
- [10] S.P. Hakkarainen, R. Betti, J.P. Freidberg, R. Gormley, Natural elongation and triangularity of tokamak equilibria, Phys. of fluids B, 2(7) (1990) 1565-1572.
- [11] J.P. Freidberg, M. Graf, A. Niemczewski, S. Schultz, Why β_p and I_i cannot be separately measured in a near circular tokamak, Plasma Phys. Cont. Fusion 35 (1993) 1641-1655.
- [12] V. Shafranov, Determination of the parameters β_p and I_i in a Tokamak for arbitrary shape of plasma pinch cross-section, Plasma Phys., 13 (1971) 9-17.
- [13] H. Ninomiya, N. Suzuki, Estimations of Plasma Position and $\beta_p + I_i/2$ from Magnetic Measurements under High- β Conditions in JET-2, Jpn. J. Appl. Phys, 21 (1982) 1323-1330.

در ادامه‌ی پژوهش پیرامون تعیین نیمه تحلیلی پارامترهای تعادلی پلاسمای توکامک، برای دقیق تر شدن تحلیل، نیاز به اضافه نمودن تعداد بیش تری پروب مغناطیسی شعاعی و قطبی در زوایای متفاوت است که در آینده انجام خواهد گرفت. از آن جا که محاسبه‌ی جابه‌جایی شفرانف مستقل از پارامتر شفرانف است، در مطالعات آینده به منظور محاسبه‌ی جابه‌جایی شفرانف، لازم است تا معادلات به دست آمده برای مرتبه‌ی اول مؤلفه‌های شعاعی و قطبی میدان مغناطیسی، دوباره مرتبه‌سازی شوند (برحسب مرتبه جابه‌جایی شفرانف) تا معادلات جدیدتری به دست آیند.

پی‌نوشت‌ها

1. Toroidal configuration
2. Toroidal magnetic field
3. Poloidal magnetic field
4. Grad-Shafranov equation
5. Inverse aspect ratio
6. Shafranov parameter
7. Real time
8. Pre-programming
9. Shafranov shift
10. Magnetic measurements
11. Magneto hydrodynamics
12. Boundary conditions
13. Free functions
14. Profile
15. Poloidal flux
16. Ohmic heating regime
17. Taylor expansion
18. Last closed magnetic surface
19. Elongation factor
20. Fourier series harmonics
21. Ohmic heating
22. Limiter
23. Least squares approximation
24. Error propagation factor
25. Flat zone
26. Disruption